

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### GRINDA RULANTA

cu principalele caracteristici .....

greutate totală 5000 kg anul PIF 1959, fabricat de.....

....., cu nr. inv. 21702 / 4140362

propus pentru scoatere definitivă din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 85%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare ☐

2. Valorificare prin casare ☒

Membrii comisiei:

SORIN UDEA  
ION BOLTESCU  
EUGEN LUAR  
.....  
.....  
.....

Semnături

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data 31.01.2014



## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix INSTALAȚIA DE AER COMPRIMAT  
cu principalele caracteristici.....  
greutate totală 1370..... anul PIF 1968..... fabricat de.....  
....., cu număr inventar 0433..... propus  
pentru scoatere definitivă din funcțiune. 8-10289

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 75%.....

3. Uzura morală 90%.....

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune:

1. Valorificare prin vânzare ☒

2. Valorificare prin casare ☒

Membrii comisiei:

Lez. ȘP. 0430.

Mac. ȘP. 0430.

Repres. ȘP. 0100.

Repres. ȘP. 0100.

Stefan STANESCU

Marion SENARE

Tomo. BATOI

Eugen. SUPA



Data 26.09.2006



## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix Instalație tehnologică de p. r. meteor.  
cu principalele caracteristici.....  
greutate totală 0,9 to anul PIF 1967 fabricat de.....  
....., cu număr inventar 0633/ propus  
pentru scoatere definitivă din funcțiune. 8-10013

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică.....

3. Uzura morală.....

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune:

1. Valorificare prin vânzare ☒

2. Valorificare prin casare ☒

Membrii comisiei:

Le f. SP. 0430


Mar. SP. 0430

Reprez. SP. 0100

Reprez. SI. 0100

Stefan STANESCU  
Marion STANESCU  
Toma BATOI  
Eugen LUPU

Data 26.09.2006





## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### POMPA CENTRIFUGA MONOETAJATA

cu principalele caracteristici .....

greutate totală 4000 kg anul PIF 1962, fabricat de.....

....., cu nr. inv. 30307/6330654

propus pentru scoatere definitivă din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

- au fost furate parti componente ale obiectului de inventar de natura mijloacelor fixe
- a fost sesizată poliția

2. Uzura fizică 100%

3. Uzura morală 100%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare ☐

2. Valorificare prin casare ☒

Membrii comisiei:

SORIN UDRĂ  
ION BOLTESCU  
EUGEN LUPA

Semnături

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data 31 01 2014

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### POMPA CENTRIFUGA MONOETAJATA

cu principalele caracteristici .....

greutate totală 4000 kg anul PIF 1962, fabricat de.....

....., cu nr. inv. 30309 / 6330656

propus pentru scoatere definitivă din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și părți componente lipsă:

- au fost furate părți componente ale obiectului de inventar de natură mijloacelor fixe
- a fost sesizată poliția

2. Uzura fizică 100%

3. Uzura morală 100%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare ☐

2. Valorificare prin casare ☒

Membrii comisiei:

SORIN UDREA  
ION BOLFESCU  
EUGEN LUPA

Semnături

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data 31.01.2013

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### POMPA CENTRIFUGA

cu principalele caracteristici .....

greutate totală 4000 kg anul PIF 1962, fabricat de.....

....., cu nr. inv. 33780 / 6330657

propus pentru scoatere definitivă din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsă:

- au fost furate parti componente ale obiectului de inventar de natura mijloacelor fixe
- a fost sesizată poliția

2. Uzura fizică 100%

3. Uzura morală 100%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare ☐

2. Valorificare prin casare ☒

Membrii comisiei:

SORIN UDREA  
ION BOLTESCU  
EUGEN LUPA

Semnături

Data 31 01 2014



## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

**RECIPIENT AER DE 12 MC**

**SERIE/AN FABRICATIE 5560/1963 T – 225**

cu principalele caracteristici .....

greutate totală 3000 kg anul PIF 1963, fabricat de.....

....., cu nr. inv. 40844

propus pentru scoatere definitivă din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

- au fost furate parti componente ale obiectului de inventar de natura mijloacelor fixe
- a fost sesizată poliția

2. Uzura fizică 100%

3. Uzura morală 100%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare ☐

2. Valorificare prin casare ☒

Membrii comisiei:

SORIN UDREA  
ION DOLESCU  
EUGEN LUPU

Semnături

*[Signature]*

Data 31 01 2013

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### CONDUCTA AER COMPRIMAT

cu principalele caracteristici .....

greutate totală 50000 kg anul PIF 1964, fabricat de.....

....., cu nr. inv. 11185 / 6330626

propus pentru scoatere definitivă din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

- au fost furate parti componente ale mijlocului fix
- a fost sesizată poliția

2. Uzura fizică 100%

3. Uzura morală 100%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare ☐

2. Valorificare prin casare ☒

Membrii comisiei:

SOCIU UDREA  
ION BOLTESCU  
EUGEN LUPU  
.....  
.....  
.....

Semnături

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data 31 01 2013



## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

**CONDUCTA GAZ METAN EXTERIOARA D3325X10, LUNG 85M**

cu principalele caracteristici .....

greutate totala 4000 kg anul PIF 1964, fabricat de.....

....., cu nr. inv. 11009 / 6330626

propus pentru scoatere definitiva din functiune.

In urma verificarii stării fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

- au fost furate parti componente ale mijlocului fix
- a fost sesizata politia

2. Uzura fizica 100%

3. Uzura morala 100%

In urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare ☐

2. Valorificare prin casare ☒

Membrii comisiei:

SORIN UDBEA  
ION IULIANESCU  
EUGEN LUPU

Semnături

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data 31 01 2014

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### POD RULANT DE 16,5 TO/FORTA

cu principalele caracteristici .....

greutate totală 20000 kg anul PIF 1971, fabricat de.....

....., cu nr. inv. 12414 / 4201189

propus pentru scoatere definitivă din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și părți componente lipsă:

- mijlocul fix se afla în clădirea Ebos ce aparține UCM Turnate S.R.L., societate aflată în faliment, existând riscul de a fi valorificată ca deșeu de către aceștia.

2. Uzura fizică 85%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare ☐

2. Valorificare prin casare ☒

Membrii comisiei:

SORIN UAREA  
ION DOLESCU  
EUGEN LUPU

Semnături

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Data 31.01.2014

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### MASINA DE GAURIT

cu principalele caracteristici .....  
 greutate totală 100 kg, anul PIF 1971, fabricat de.....  
 ....., cu nr. inv. 31173 / 6500389 propus pentru scoatere definitivă  
 din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 90%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
 .....  
 .....

Data 20.06.14



## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### STRUNG CU VARF

cu principalele caracteristici .....

greutate totala 700 kg, anul PIF 1978, fabricat de.....

....., cu nr. inv. 31177 / 6500451 propus pentru scoatere definitiva  
 din functiune.

In urma verificarii stării fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

2. Uzura fizica 85%

3. Uzura morala 90%

In urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
 .....  
 .....

Data ..... 20 06 19 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **POLIZOR ELECTRIC DUBLU**

cu principalele caracteristici .....

greutate totală 70 kg, anul PIF 1971, fabricat de.....

....., cu nr. inv. 34674 / 6500401 propus pentru scoatere definitivă  
din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și părți componente lipsă:

2. Uzura fizică 90%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
.....  
.....

Data ..... 20.06.14 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### POD BASCULANT DE 150 TONE

cu principalele caracteristici .....  
 greutate totală 5000 kg, anul PIF 1966, fabricat de.....  
 ....., cu nr. inv. 10784 / 6500389 propus pentru scoatere definitivă  
 din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

- incomplet

2. Uzura fizică 90%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
 .....  
 .....

Data ..... 20.06.14 .....



## RAPORT TEHNIC

**Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):**

### **POD RULANT MONOGRINDA**

cu principalele caracteristici .....  
greutate totală 500 kg, anul PIF 1987, fabricat de .....  
....., cu nr. inv. 12548 / 6500561 propus pentru scoatere definitivă  
din funcțiune.

**În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:**

**1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:**

**2. Uzura fizică 80%**

**3. Uzura morală 85%**

**În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :**

**1. Valorificarea prin vânzare**

☐

**2. Valorificare prin casare**

☒

**Membrii comisiei:**

**Sorin UDREA**

**Eugen LUPU**

**Ion BOLFESCU**

**Semnături**

.....  
.....  
.....

**Data** ..... 20.06.19 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### TRANSFORMATOR

cu principalele caracteristici .....  
 greutate totală 200 kg, anul PIF 1987, fabricat de.....  
 ....., cu nr. inv. 11202 / 2302867 propus pentru scoatere definitivă  
 din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 85%

3. Uzura morală 85%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
 .....  
 .....

Data ..... 20.06.14 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **MOTOSTIVUITOR DE 1,25 TF CU FURCI FRONTALE CU H=2.130 MM**

cu principalele caracteristici .....  
greutate totală 1000 kg, anul PIF 2001, fabricat de .....  
....., cu nr. inv. 14280 / 6500600 propus pentru scoatere definitivă  
din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 75%

3. Uzura morală 75%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
.....  
.....

Data 20 06 14



## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### ILUMINAT EXTERIOR IN ZONA DE MANEVRA

cu principalele caracteristici .....  
greutate totală 1000 kg, anul PIF 1966, fabricat de.....  
....., cu nr. inv. 13268 / 6500010 propus pentru scoatere definitivă  
din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 90%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
.....  
.....

Data ..... 20 06 14

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

**VAGON PLATFORMA SIDERURGIC PT. SCULE CU 4 OSII CU FRANA FABR. I**

**NR. CIRCULATIE 362**

cu principalele caracteristici .....  
greutate totală 10000 kg, anul PIF 1979, fabricat de.....  
....., cu nr. inv. 13606 / 6500470 propus pentru scoatere definitivă  
din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 85%

3. Uzura morală 85%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
.....  
.....

Data ..... 20.06.14

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### VAGON PLATFORMA

NR. DE CIRCULATIE 367

cu principalele caracteristici .....  
 greutate totală 10000 kg, anul PIF 1969, fabricat de .....  
 ....., cu nr. inv. 13602 / 6500485 propus pentru scoatere definitivă  
 din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 90%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
 .....  
 .....

Data 20 06 14



U.C.M. Reșița S.A.  
Sediu Social: Piața Montreal, nr. 10, Clădirea  
World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr. 1.50  
011469, Sector 1, București, România  
Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr. 1, 320053, Reșița, România  
Tel: +40-(0)255-217111 - Fax: +40-(0)255-223082  
contact@ucmr.ro http://www.ucmr.ro



societate în insolvență  
in insolvency  
en procedure collective

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### VAGON DESCOPERIT 2 OSII CU PERETI MICI

NR. DE CIRCULATIE 501

cu principalele caracteristici .....  
greutate totala 10000 kg, anul PIF 1970, fabricat de .....  
....., cu nr. inv. 13668 / 6500352 propus pentru scoatere definitiva  
din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

2. Uzura fizica 90%

3. Uzura morala 90%

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnaturi

.....  
.....  
.....

Data ..... 20 06 / 14



UCM, Reșița S.A.  
Sediul Social: Plaza Montreal, nr. 10, Clădirea  
World Trade Center, intrarea 1, etaj 1, biroul nr. 150  
011459, Sector 1, București, România  
Sediul Administrativ: Str. Colului, Nr. 1, 320053, Reșița, România  
Tel: +40 (0)255-217111 - Fax: +40 (0)255-223082  
contact@ucmr.ro http://www.ucmr.ro

societate în insolvență  
in insolvency  
on procedure collective

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

**VAGON DESCOPERIT 2 OSII CU PERETI MICI**

**NR. DE CIRCULATIE 506**

cu principalele caracteristici .....  
greutate totala 10000 kg, anul PIF 1969, fabricat de.....  
....., cu nr. inv. 13679 / 6500357 propus pentru scoatere definitiva  
din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

2. Uzura fizica 90%

3. Uzura morala 90%

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
.....  
.....

Data ..... 20 06 14 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **VAGON DESCOPERIT 2 OSII CU PERETI MICI**

**NR. DE CIRCULATIE 511**

cu principalele caracteristici .....  
 greutate totala 10000 kg, anul PIF 1971, fabricat de .....  
 ....., cu nr. inv. 13673 / 6500363 propus pentru scoatere definitiva  
 din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

2. Uzura fizica 90%

3. Uzura morala 90%

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

Data ..... 20.06.14



## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **VAGON DESCOPERIT 2 OSII CU PERETI MICI**

### **NR. DE CIRCULATIE 524**

cu principalele caracteristici .....  
greutate totala 10000 kg, anul PIF 1971, fabricat de.....  
....., cu nr. inv. 13661 / 6500377 propus pentru scoatere definitiva  
din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Plese, accesorii si parti componente lipsa:

2. Uzura fizica 90%

3. Uzura morala 90%

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnaturi

.....  
.....  
.....

Data ..... 20 06 14 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **VAGON DESCOPERIT 2 OSII CU PERETI MICI**

**NR. DE CIRCULATIE 525**

cu principalele caracteristici .....  
 greutate totala 10000 kg, anul PIF 1971, fabricat de.....  
 ....., cu nr. inv. 13644 / 6500378 propus pentru scoatere definitiva  
 din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

2. Uzura fizica 90%

3. Uzura morala 90%

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

Data 20 06 14

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

**VAGON DESCOPERIT 2 OSII CU PERETI MICI**

**NR. DE CIRCULATIE 527**

cu principalele caracteristici .....  
greutate totala 10000 kg, anul PIF 1971, fabricat de .....  
....., cu nr. inv. 13642 / 6500380 propus pentru scoatere definitiva  
din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

2. Uzura fizica 90%

3. Uzura morala 90%

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
.....  
.....

Data ..... 20 06 14



## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **VAGON DESCOPERIT 2 OSII CU PERETI MICI**

**NR. DE CIRCULATIE 528**

cu principalele caracteristici .....  
 greutate totala 10000 kg, anul PIF 1971, fabricat de.....  
 ....., cu nr. inv. 13657 / 6500381 propus pentru scoatere definitiva  
 din functiune.

In urma verificarii stării fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

2. Uzura fizica 90%

3. Uzura morala 90%

In urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
 .....  
 .....

Data ..... 20 06 / 14

U.C.M. Reșița S.A.  
Sediul Social: Piața Montreal, nr. 10, Clădirea  
World Trade Center, Intrarea Etaj 1, birou nr. 1.50  
011469, Sector 1, București, România  
Sediul Administrativ: Str. Golului, Nr. 1, 320053, Reșița, România  
Tel: +40-(0)255-217111 - Fax: +40-(0)255-223062  
contact@ucmr.ro - http://www.ucmr.ro



societate în insolvență  
in insolvency  
en procedure collective

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **VAGON DESCOPERIT 2 OSII CU PERETI MICI**

**NR. DE CIRCULATIE 530**

cu principalele caracteristici .....  
greutate totala 10000 kg, anul PIF 1971, fabricat de.....  
....., cu nr. inv. 13655 / 6500383 propus pentru scoatere definitiva  
din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

2. Uzura fizica 90%

3. Uzura morala 90%

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnaturi

.....  
.....  
.....

Data ..... 20.06.14 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

**VAGON DESCOPERIT 2 OSII CU PERETI MICI**

**NR. DE CIRCULATIE 531**

cu principalele caracteristici .....

greutate totala 10000 kg, anul PIF 1971, fabricat de.....

....., cu nr. inv. 13638 / 6500384 propus pentru scoatere definitiva  
 din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

2. Uzura fizica 90%

3. Uzura morala 90%

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
 .....  
 .....

Data ..... 20.06.14 .....



## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

**VAGON DESCOPERIT 2 OSII CU PERETI MICI**

**NR. DE CIRCULATIE 534**

cu principalele caracteristici .....

greutate totala 10000 kg, anul PIF 1971, fabricat de.....

....., cu nr. inv. 13651 / 6500387 propus pentru scoatere definitiva  
din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

2. Uzura fizica 90%

3. Uzura morala 90%

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

Data ..... 20.06.14 .....

U.C.M. Reșița S.A.  
Sediul Social: Piața Montreal, nr.10, Clădirea  
World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50  
011469, Sector 1, București, România  
Sediul Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reșița, România  
Tel: +40-(0)255-217111 - Fax: +40-(0)255-223037  
contact@ucmr.ro http://www.ucmr.ro



societate în insolvență  
in insolvency  
on procedure collective

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

**VAGON DESCOPERIT 2 OSII CU PERETI MICI**

**NR. DE CIRCULATIE 535**

cu principalele caracteristici .....  
greutate totală 10000 kg, anul PIF 1971, fabricat de .....  
....., cu nr. inv. 13634 / 6500388 propus pentru scoatere definitivă  
din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 90%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
.....  
.....

Data ..... 20.06.15 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **VAGON DESCOPERIT 2 OSII CU PERETI MICI**

### **NR. DE CIRCULATIE 537**

cu principalele caracteristici .....  
greutate totala 10000 kg, anul PIF 1971, fabricat de.....  
....., cu nr. inv. 13632 / 6500391 propus pentru scoatere definitiva  
din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

2. Uzura fizica 90%

3. Uzura morala 90%

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnaturi

.....  
.....  
.....

Data ..... 20.06.15 .....



U.C.M. Reșița S.A.  
Sediul Social: Piața Montreal, nr. 10, Clădirea  
World Trade Center, Intrarea F. Etaj 1, biroul nr. 1.50  
011469, Sector 1, București, România  
Sediul Administrativ: Str. Golului, Nr. 1, 320053, Reșița, România  
Tel: +40 (0)255-217111 - Fax: +40 (0)255-223082  
contact@ucmr.ro http://www.ucmr.ro



societate în insolvență  
in insolvency  
en procedure collective

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **VAGON DESCOPERIT 2 OSII CU PERETI MICI**

**NR. DE CIRCULATIE 538**

cu principalele caracteristici .....  
greutate totala 10000 kg, anul PIF 1971, fabricat de .....  
....., cu nr. inv. 13647 / 6500392 propus pentru scoatere definitiva  
din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesoriile si parti componente lipsa:

2. Uzura fizica 90%

3. Uzura morala 90%

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnaturi

Data ..... 20.06.14 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### LINIE FERATA NORMALA

cu principalele caracteristici .....  
 greutate totala 200.000 kg, anul PIF 1967, fabricat de.....  
 ....., cu nr. inv. 14947 / 6500012 propus pentru scoatere definitiva din  
 functiune.

In urma verificarii stării fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesori si parti componente lipsa:

2. Uzura fizica 85%

3. Uzura morala 85%

In urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
 .....  
 .....

Data ..... 20 06 / 14 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **LINIE FERATA UZINALA LA TFM (280 ML)**

cu principalele caracteristici .....  
greutate totala 50.000 kg, anul PIF 1966, fabricat de.....  
....., cu nr. inv. 14965 / 6500011 propus pentru scoatere definitiva  
din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

2. Uzura fizica 90%

3. Uzura morala 90%

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnaturi

.....  
.....  
.....

Data 20 06 14



## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### DULAP TABLA CU 2 USI

cu principalele caracteristici .....  
 greutate totală 30 kg, anul PIF 1945, fabricat de.....  
 ....., cu nr. inv. 31193 / 6500198 propus pentru scoatere definitivă  
 din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 95%

3. Uzura morală 95%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
 .....  
 .....

Data ..... 20.06.14 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **MASA DE LUCRU TIP A**

cu principalele caracteristici .....  
greutate totală 100 kg, anul PIF 1968, fabricat de.....  
....., cu nr. Inv. 31197 / 6500225 propus pentru scoatere definitivă  
din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 90%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
.....  
.....

Data ..... 29.06.14 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **DULAP METALIC TIP VS III VESTIAR**

cu principalele caracteristici .....  
greutate totală 100 kg, anul PIF 1968, fabricat de.....  
....., cu nr. inv. 31205 / 6500240 propus pentru scoatere definitivă  
din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 85%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

Data ..... 20.06.14 .....



## RAPORT TEHNIC

**Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):**

### **DULAP METALIC**

cu principalele caracteristici .....  
greutate totală 50 kg, anul PIF 1970, fabricat de.....  
....., cu nr. inv. 31217 / 6500295 propus pentru scoatere definitivă  
din funcțiune.

In urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 85%

3. Uzura morală 90%

In urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
.....  
.....

Data ..... 20 06 14

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **DULAP METALIC TIP VS III VESTIAR**

cu principalele caracteristici .....  
greutate totală 100 kg, anul PIF 1970, fabricat de.....  
....., cu nr. inv. 31219 / 6500297 propus pentru scoatere definitivă  
din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 85%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
.....  
.....

Data ..... 20.06.14 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **DULAP METALIC TIP VS III VESTIAR**

cu principalele caracteristici .....  
 greutate totală 100 kg, anul PIF 1970, fabricat de.....  
 ....., cu nr. inv. 31221 / 6500299 propus pentru scoatere definitivă  
 din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 85%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
 .....  
 .....

Data ..... 20.06.19 .....



## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **DULAP METALIC TIP VS III VESTIAR**

cu principalele caracteristici .....  
 greutate totală 100 kg, anul PIF 1970, fabricat de.....  
 ....., cu nr. inv. 31223 / 6500301 propus pentru scoatere definitivă  
 din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și părți componente lipsă:

2. Uzura fizică 85%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
 .....  
 .....

Data ..... 20.06.14 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **DULAP METALIC FICHET TIP A**

cu principalele caracteristici .....  
 greutate totală 100 kg, anul PIF 1970, fabricat de .....  
 ..... cu nr. inv. 31256 / 6500349 propus pentru scoatere definitivă  
 din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 85%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
 .....  
 .....

Data ..... 20.06.14 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **DULAP METALIC FICHET TIP A**

cu principalele caracteristici .....  
greutate totală 100 kg, anul PIF 1970, fabricat de .....  
....., cu nr. inv. 31258 / 6500351 propus pentru scoatere definitivă  
din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 85%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune:

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
.....  
.....

Data ..... 2006/4 .....





U.C.M. Reșița S.A.  
Sediu Social: Piața Montreal, nr.10, Clădirea  
World Trade Center, intrarea Etaj1, biroul nr.150  
011409, Sector 1, București, România  
Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reșița, România  
Tel: +40-(0)255-217111 - Fax: +40-(0)255-223082  
contact@ucmr.ro http://www.ucmr.ro

societate în insolvență  
in insolvency  
en procédure collective

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **DULAP METALIC PENTRU SCULE TIP DS 2**

cu principalele caracteristici .....

greutate totală 100 kg, anul PIF 1971, fabricat de.....

....., cu nr. inv. 31264 / 6500400 propus pentru scoatere definitivă  
din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 85%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
.....  
.....

Data ..... 20 06 / 13 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### BIROU CU UN CORP

cu principalele caracteristici .....  
greutate totală 60 kg, anul PIF 1972, fabricat de.....  
....., cu nr. inv. 31266 / 6500404 propus pentru scoatere definitivă  
din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 85%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
.....  
.....

Data ..... 20.08.19 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de Inv. de nat. m. f., ob. de Inv.):

### **MASA DE LUCRU TIP A**

cu principalele caracteristici .....  
 greutate totală 200 kg, anul PIF 1968, fabricat de.....  
 ....., cu nr. inv. 34696 / 6500224 propus pentru scoatere definitivă  
 din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Pleșe, accesorii și părți componente lipsă:

2. Uzura fizică 90%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
 .....  
 .....

Data ..... 20 06 / 14 .....



## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **BIROU CU UN CORP DE LEMN**

cu principalele caracteristici .....

greutate totală 50 kg, anul PIF 1968, fabricat de.....

....., cu nr. inv. 34698 / 6500226 propus pentru scoatere definitivă  
 din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și părți componente lipsa:

2. Uzura fizică 85%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
 .....  
 .....

Data ..... 20.06.13 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **DULAP METALIC TIP VS III VESTIAR**

cu principalele caracteristici .....

greutate totală 100 kg, anul PIF 1968, fabricat de.....

....., cu nr. inv. 34704 / 6500239 propus pentru scoatere definitivă  
 din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsă:

2. Uzura fizică 90%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
 .....  
 .....

Data ..... 20.06.19 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### DULAP METALIC

cu principalele caracteristici .....

greutate totală 100 kg, anul PIF 1970, fabricat de.....

....., cu nr. inv. 34716 / 6500294 propus pentru scoatere definitivă  
din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 85%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
.....  
.....

Data ..... 20 06 14 .....



## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **DULAP METALIC TIP VS III VESTIAR**

cu principalele caracteristici .....  
greutate totală 100 kg, anul PIF 1970, fabricat de.....  
....., cu nr. inv. 34718 / 6500296 propus pentru scoatere definitivă  
din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și părți componente lipsa:

2. Uzura fizică 85%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
.....  
.....

Data ..... 20.06.15 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra starii fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **DULAP METALIC TIP VS III VESTIAR**

cu principalele caracteristici .....  
greutate totala 100 kg, anul PIF 1970, fabricat de.....  
....., cu nr. inv. 34720 / 6500298 propus pentru scoatere definitiva  
din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

2. Uzura fizica 85%

3. Uzura morala 90%

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
.....  
.....

Data ..... 20.06.14 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **DULAP METALIC TIP VS III VESTIAR**

cu principalele caracteristici .....  
 greutate totală 100 kg, anul PIF 1970, fabricat de.....  
 ....., cu nr. inv. 34722 / 6500300 propus pentru scoatere definitivă  
 din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 85%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
 .....  
 .....

Data ..... 20.06.14 .....



## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **DULAP METALIC TIP VS III VESTIAR**

cu principalele caracteristici .....

greutate totală 100 kg, anul PIF 1970, fabricat de.....

....., cu nr. inv. 34734 / 6500312 propus pentru scoatere definitivă  
 din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesoriile și părți componente lipsă:

2. Uzura fizică 85%

3. Uzura morală 90%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
 .....  
 .....

Data ..... 20 06 14 .....

## RAPORT TEHNIC

**Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):**

### **DULAP METALIC FICHET TIP A**

cu principalele caracteristici .....

greutate totală 100 kg, anul PIF 1970, fabricat de.....

....., cu nr. inv. 34758 / 6500342 propus pentru scoatere definitivă  
 din funcțiune.

**În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:**

**1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:**

**2. Uzura fizică 85%**

**3. Uzura morală 90%**

**În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :**

**1. Valorificarea prin vânzare**

☐

**2. Valorificare prin casare**

☒

**Membrii comisiei:**

**Sorin UDREA**

**Eugen LUPU**

**Ion BOLFESCU**

**Semnături**

.....  
 .....  
 .....

**Data** ..... 20.06.14 .....

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **DULAP METALIC PENTRU SCULE TIP DS 2**

cu principalele caracteristici .....

greutate totală 100 kg, anul PIF 1971, fabricat de .....

....., cu nr. inv. 34771 / 6500399 propus pentru scoatere definitivă  
 din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesoriile și părți componente lipsă:

2. Uzura fizică 85%

3. Uzura morală 90%

În urma analizelor efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune:

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
 .....  
 .....

Data ..... 20 06 14 .....



## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **TRANSFORMATOR 1 SI 2 STATIA NR. 3**

cu principalele caracteristici .....

greutate totala 1600 kg, anul PIF 1963, fabricat de.....

....., cu nr. inv. 30022 / 6310220 propus pentru scoatere definitiva  
din functiune.

In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:

1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:

2. Uzura fizica 90%

3. Uzura morala 95%

In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vanzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnaturi

.....  
.....  
.....

Data 20.06.14

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **PANOU DISTRIBUTIE DE 6 KW COMPUS DIN 7 CELULE**

cu principalele caracteristici .....

greutate totală 1500 kg, anul PIF 1962, fabricat de.....

....., cu nr. inv. 33477 / 6310218 propus pentru scoatere definitivă  
din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și parti componente lipsa:

2. Uzura fizică 90%

3. Uzura morală 95%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
.....  
.....

Data ..... 10.06.14 .....

Sedul Social: Piata Montreal, nr.10, Cladirea  
World Trade Center, intrare F Etaj 1, birou nr 1.50  
011489, Sector 1, Bucuresti, Roman-a  
Sedul Administrativ: Str. Golubei, nr. 1, 320053, Regata, Roman-a  
Tel +40.(0)255-217111 - Fax +40.(0)255-223052  
contact@ucm.ro - <http://www.ucm.ro>

societate în insolvență  
in insolvency  
en procedure collective

## RAPORT TEHNIC

**Asupra starilor fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):**

## STATIE DE 6 KV COMPRESOARE OXIGEN

cu principalele caracteristici .....  
greutate totala 1800 kg, anul PIF 1984, fabricat de.....  
....., cu nr. inv. 11044 / 6311371 propus pentru scoatere definitiva  
din functiune.

**In urma verificarii starii fizice si tehnice s-au constatat urmatoarele:**

**1. Piese, accesorii si parti componente lipsa:**

2. Uzura fizika 85%

3. Uzura morala 90%

**In urma analizei efectuate asupra starii tehnice a mijlocului fix comisia propune :**

### 1. Valorificarea prin vanzare

110

## 2. Valorificare prin casare

X

**Membrii comisiei:**

### Semnături

**Sorin UDREA**

**Eugen LUPU**

**Ion BOLFESCU**

Data ..... 20 06 19



## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### **STATIE TRAFOR NR. 2 FORJA**

cu principalele caracteristici .....  
 greutate totală 1400 kg, anul PIF 1963, fabricat de.....  
 ....., cu nr. inv. 30025 / 6310223 propus pentru scoatere definitivă  
 din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și părți componente lipsa:

2. Uzura fizică 90%

3. Uzura morală 95%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
 .....  
 .....

Data ..... 20.06.14 .....



U.C.M. Reșița S.A.  
Sediu Social: Piața Montreal, nr. 10, Clădirea  
World Trade Center, intrarea Fetești, biroul nr. 1, 50  
011469, Sector 1, București, România  
Sediu Administrativ: Str. Golului, Nr. 1, 320053, Reșița, România  
Tel: +40-(0)255-217111 - Fax: +40-(0)255-223082  
contact@ucmr.ro - http://www.ucmr.ro

societate în insolvență  
in insolvency  
an procedure collective

## RAPORT TEHNIC

Asupra stării fizice a mijlocului fix (ob. de inv. de nat. m. f., ob. de inv.):

### POST TRAF0 12

cu principalele caracteristici .....

greutate totală 500 kg, anul PIF 1974, fabricat de.....

....., cu nr. inv. 12426 / 41212083 propus pentru scoatere definitivă  
din funcțiune.

În urma verificării stării fizice și tehnice s-au constatat următoarele:

1. Piese, accesorii și părți componente lipsa:

2. Uzura fizică 90%

3. Uzura morală 95%

În urma analizei efectuate asupra stării tehnice a mijlocului fix comisia propune :

1. Valorificarea prin vânzare

☐

2. Valorificare prin casare

☒

Membrii comisiei:

Sorin UDREA

Eugen LUPU

Ion BOLFESCU

Semnături

.....  
.....  
.....

Data ..... 20.06.13 .....